

Korrektur zu

ÖWAV-Arbeitsbehelf 53 „Zustandsermittlung von Hochwasserschutzdämmen als Grundlage für die Sanierung“ (2017)

Tabelle 8-9 (Seite 72 – 73) enthält irrtümlich die Werte der **Tabelle 8-10**.

Auf der folgenden Seite finden Sie die **korrigierte Tabelle 8-9** des ÖWAV-Arbeitsbehelfs 53. Die Downloadversion des Arbeitsbehelfs enthält bereits die korrigierte Tabelle 8-9.

Tab. 8-9 Kombinationsregeln der Parameter in der Parametergruppe Instandhaltungsparameter

Anzahl der Bewertungen				Kombination	Anmerkungen
A	B	C	D		
4	–	–	–	A	
–	4	–	–	B	
–	–	4	–	C	
–	–	–	4	D	
3	1	–	–	A	
3	–	–	1	B	
1	3	–	–	B	
–	3	1	–	B	
–	3	–	1	B	
1	–	3	–	C	
–	1	3	–	C	
–	–	3	1	C	
1	–	–	3	D	
–	1	–	3	D	
–	–	1	3	D	
2	2	–	–	A	
2	–	2	–	B	
2	–	–	2	C	
2	1	1	–	B	
2	1	–	1	B	
2	–	1	1	C	
–	2	2	–	B	
–	2	–	2	C	
1	2	1	–	B	
1	2	–	1	B	
–	2	1	1	C	
–	–	2	2	C	
1	1	2	–	C	
1	–	2	1	C	
–	1	2	1	C	
1	1	–	2	D	
1	–	1	2	D	
–	1	1	2	D	
1	1	1	1	C	